

3D转换器YA-D30

用户说明书

请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

中文（简）

版次：2011年3月

中国印刷

MA1103-A

- Microsoft, Windows及Windows Vista为美国Microsoft Corporation公司在美国及其他国家的注册商标或商标。
- Macintosh, Mac OS及QuickTime为美国Apple Inc.公司的注册商标。
- Adobe及Reader为Adobe Systems Incorporated公司的注册商标。
- ArcSoft及ArcSoft徽标为ArcSoft, Inc.公司在美国及其他国家的商标或注册商标。
- 其他公司及产品名称可能为其相关所有者的注册商标或商标。

- 本用户说明书之内容如有变更，恕不另行通知。
- 不得复制本说明书或其中的任何部分。您可以个人使用本说明书。未经卡西欧计算机公司 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 的许可不得他用。
- 卡西欧计算机公司 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 对于第三方因使用本产品或本说明书而引起的任何损失或索赔不负任何责任。
- 卡西欧计算机公司 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 对由于因本产品的故障或维修，或任何其他原因造成数据丢失而导致的任何损害或损失皆不负任何责任。
- 本说明书中的插图画面仅为示范参考之用，可能会与产品的实际画面不完全相同。

CD-ROM的使用

CD-ROM光盘中收录有CASIO 3D Converter应用程序和本用户说明书的PDF文件版。要查阅PDF文件版用户说明书，电脑上必须安装有Adobe® Reader®。PDF用户说明书中记述了CASIO 3D Converter对电脑系统的最低要求及安装步骤。在安装之前必须阅读用户说明书。

如何查看用户说明书（PDF）的内容

1. 将CASIO 3D Converter的CD-ROM插入电脑的CD-ROM光驱中。
2. 在电脑系统中找到CD-ROM，打开“User's Guide”文件夹，然后打开所需语言的文件夹。
3. 双击用户说明书文件。

CASIO®

销售商：卡西欧(上海)贸易有限公司

地 址：上海市长宁区遵义路100号虹桥上海城A幢10F & 11F

邮政编码：200051

电话：021-6197-4898

厂名：佛山普立华科技有限公司

地 址：中国广东省佛山市张槎镇城西工业区长虹东路1号

邮政编码：528051

电话：0757-82965168

P9M39-4801-00